

## スーツ修理価格表

WETスーツ	工賃	備考
膝パット交換(転写)/片膝	¥4,950	
手足ファスナー後付け加工/本	¥4,400	ブラック色のみ
ネックファスナー後付け加工	¥5,500	デザインによって取付不可の場合有
長袖→半袖加工(両袖)	¥5,500	
スキン部剥がれ(1か所)	¥1,100	糊入れ
ほつれ縫製	¥1,100～	
ファスナー下部破れくり抜き交換	¥5,500	
簡易防水ファスナー→ノーマルファスナー交換	¥22,000～	BLKのみ
ノーマルファスナー→簡易防水ファスナー交換	¥39,600	
幅出し(脇下～膝、脇下～手首)*最大5cmまで	¥8,800～	生地によって変動(基本WJ生地)
幅出し(脇下～手首)*最大3cmまで	¥4,400～	生地によって変動(基本WJ生地)
幅出し(脇下～足首)*最大3cmまで	¥9,900～	生地によって変動(基本WJ生地)
巾つめ(両袖)*最大2cmまで	¥6,600～	デザインによって変動
巾つめ(胸囲)*最大3cmまで	¥7,700～	デザインによって変動
巾つめ(腹囲)*最大3cmまで	¥7,700～	デザインによって変動
巾つめ(尻囲)*最大3cmまで	¥7,700～	デザインによって変動
DRYスーツ	工賃	備考
水没検査	¥5,500	水没検査は全ての修理前に行います
首交換	¥13,200	水没検査必須
手首交換/片側	¥4,950	水没検査必須
バルブメンテナンス(給気、排気バルブ)	¥6,600	
バルブメンテナンス(リストバルブ)	¥3,850	
ピンホール修理/1か所	¥3,850	水没検査必須
ほつれ縫製	¥1,100～	
DRYブーツ交換(現行ブーツ)	¥38,500	水没検査必須
ファスナーくり抜き交換(BLK生地になります)	¥41,800	水没検査必須
股マチ水没補正	¥6,600～	水没検査必須
股マチ水没交換	¥14,300	水没検査必須
サスペンダー交換取付	¥7,700	
ブーツ水没応急処置	¥4,400	* 応急処置になります(交換推奨)

### 備考

- \* 別途送料¥1,100税込をご請求させていただきます。(北海道、沖縄、離島の場合は¥1,650～¥2,200税込ご請求)
- \* 上記記載外の修理に関しては別途お見積となります。
- 事前にお見積希望の場合は、商品発送時に「見積希望」と必ずご指定下さい。
- \* DRYスーツ修理の場合は必ず水没検査費用が発生致します。(未修理の場合も検査代が発生致します)
- \* 修理お見積受付後、未修理等ご返却の場合は**解析料として一律¥2,200(税込) +送料別途ご負担頂きます。**
- \* 修理品廃棄の場合は1点につき、処分費用1点¥2,200(税込)ご負担頂きます。(廃棄のみは受付しておりません)
- \* 納期は作業開始から約10日～約14日間になります。(繁忙期はお時間頂く場合もございます)

ご不明な点はお尋ねください。

【送付先】 株式会社Kai・Ia  
224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南3-1-72 エルムビル I  
TEL:045-532-9258